

**PENGURUS RW 01 KELURAHAN SUKAHURIP
KECAMATAN TAMANSARI - KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Rahayu I RW 01 Kelurahan Sukahurip
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya 46196

Nomor : 001/RW 01/SKHRP/1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) bundel Proposal
Prihal : **Permohonan Peningkatan kualitas jalan lingkungan (gang)
HOTMIX (lebar <2M)**

Di Lingkungan RW 01 Rahayu I

Kepada Yth :
Waltkota Tasikmalaya
melalui Sekretaris Daerah
Kota Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring do'a dan salam kami sampaikan, semoga kita semua ada dalam
Rahmat dan Lindungan Allah SWT. Amien.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan ketertiban lingkungan
warga RW 01 Rahayu I Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota
Tasikmalaya, maka perlu ada upaya yang harus dilakukan untuk mencapai
arah tersebut. Salah satunya dengan pembuatan drainase yang meliputi
RT 01 dan Rt. 03 RW 01 Rahayu I yang kondisinya memang perlu untuk di
bangun.

Adapun volumenya Panjang 150 Meter dengan dimensi 30cm Tinggi 40cm.
Sebagai pertimbangan Foto lokasi sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 17 Februari 2021

Ketua RW 01
Rahayu I Kelurahan Sukahurip



Mengetahui :

Ketua Lurah Sukahurip,
Lurah Sukahurip,

EDI, S.Sos
NIP. 196606011989031010

Ketua LPM
Kelurahan Sukahurip,

MUKHSIN

1. LATAR BELAKANG

Wilayah RW 01 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya adalah salah satu wilayah yang secara sosial geografis terletak pada daerah yang sama namun masih terdapat beberapa lahan pertanian dan perikanan, terdapat beberapa kolam ikan yang jadi sumber penghasilan warga. Kondisi saluran air tersebut sudah rusak parah sehingga perlu pembenahan agar dapat di aliri air ke sawah kolam dan pemukiman warga dengan lancar.

a) Tujuan

- Mengoptimalkan sarana transportasi, sehingga tidak terjadi kecelakaan
- Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan gang.
- Memper lancar hubungan antar warga

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

a) Rencana Pelaksanaan

Pelaksanaan peningkatan Jalan Gang RT 01 s.d RT 03 RW 01 akan dilaksanakan sesuai jadwal dari OPD terkait.

b) Lokasi

Jalan Lingkungan : Rahayu I RT 01 s. d RT. 03 RW 01
Kondisi : Rusak
Volume
Panjang : 150 meter
Lebar : 1 Meter

3. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Perkiraan biaya yang dibutuhkan Rp.24.450.000

4. PENUTUP

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan semoga dapat di kabulkan sehingga apa yang menjadi permasalahan di wilayah kami segera teratasi

Tasikmalaya, 17 Februari 2021
PENGURUS RW 01 Rahayu I
KELURAHAN SUKAHURIP
KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Kel. RW 01
RW 01
RAHAYU I
SUKAHURIP
TAMANSARI
TASIKMALAYA
AYI DARAJAT

POTO LOKASI KEGIATAN

